


Betrifft: Scheinwerfergläser beschlagen

Fahrzeuge: Rekord-C, alle Modelle

Befund: Bei bestimmten Witterungsverhältnissen beschlagen die Scheinwerfergläser von innen

Abhilfe: Gemäß untenstehender Skizze kann ein Belüftungsloch von ca. 6 mm ϕ vorgesehen werden. Dieses wird von der Motorraumseite aus mit einem spitzen Dorn in das Scheinwerfergehäuse eingeschlagen. Aus der Skizze ist die Anordnung des Loches links ersichtlich, rechte Seite entgegengesetzt.



Bei Durchführung dieser Abhilfemaßnahme ist unbedingt darauf zu achten, daß das nach unten führende Ablaufloch nicht durch Straßenschmutz usw. zugesezt ist. Gegebenenfalls säubern.

Ersatzteile: -

AW-Vorgabe: 1 AW/Fahrzeug